



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 726/08

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia,

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej LASEK

Członek Komisji: mgr inż. Jacek JAWORSKI

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI

Członek Komisji: mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI

Członek Komisji: dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI

Członek Komisji: dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 6 maja 2009 r., okoliczności incydentu lotniczego samolotu Boeing B737-400 o znakach SP-LLA, który wydarzył się w dniu 27 września 2008 r. na lotnisku Warszawa-Okęcie, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu o zdarzeniu oraz później złożone wyjaśnienia za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania ustalając, iż:

Przyczynami incydentu było:

1) **Chwilowe zawieszenie się wskazań paliwomierza prawego zbiornika, co spowodowało przelanie się paliwa przez odpowietrzenie w czasie tankowania. Nie ustalono przyczyny zawieszenia się wskazań paliwomierza.**

2) **Nieprawidłowa decyzja przedstawiciela linii lotniczej (mechanika) nakazująca podjęcie krótkotrwałej (ok. 10 sek.) próby tankowania w celu sprawdzenia, czy zawieszenie paliwomierza nie ustąpiło. Przed podjęciem próby tankowania należało miarką sprawdzić ilość paliwa w prawym zbiorniku.**

Zalecenia zapobiegawcze:

Zalecenie nr 2009-001: PETROLOT, przeanalizować procedury dotyczące tankowania z uwzględnieniem okoliczności zdarzenia – o podjętych działaniach powiadomić PKBWL w terminie do 60 dni od daty otrzymania niniejszej Uchwały.

Zalecenie nr 2009-002: LOT AMS, przeanalizować procedury dotyczące tankowania z uwzględnieniem okoliczności zdarzenia – o podjętych działaniach powiadomić PKBWL w terminie do 60 dni od daty otrzymania niniejszej Uchwały.

Podpisy Komisji:

dr inż. Maciej LASEK *Podpis nieczytelny*

mgr inż. Jacek JAWORSKI *Podpis nieczytelny*

mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI *Podpis nieczytelny*

mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI *Podpis nieczytelny*

dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI *Podpis nieczytelny*

dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI *Podpis nieczytelny*