



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 849/08

UCHWAŁA

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący posiedzenia
Przewodniczący PKBWL

dr pil. Edmund KLICH

Członkowie Komisji:

dr inż. Dariusz FRĄTCZAK

mgr inż. pil. Bogdan FYDRYCH

mgr inż. Jacek JAWORSKI

mgr inż. pil. dośw. Jerzy KĘDZIERSKI

dr inż. pil. dośw. Maciej LASEK

inż. Tomasz MAKOWSKI

mgr inż. instr. pil. Ryszard RUTKOWSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 17 marca 2010 r., przedstawionych przez Zespół badawczy PKBWL wyników badania zdarzenia lotniczego, szybowca SZD-50-1 Junior, o znakach rozpoznawczych SP-3466, który wydarzył się w dniu 11 listopada 2008 r. w miejscowości Górzyniec k. Szklarskiej Poręby. **Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2006 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz.696 z zm.)** podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, że:

Przyczyną wypadku lotniczego była:

Niewłaściwa eksploatacja aparatury tlenowej w czasie lotu wysokościowego, polegająca na:

1. Prawdopodobne wykonywanie długotrwałego lotu na wysokości powyżej 4000 m npm, przy zamkniętym zaworze regulacyjnym.
2. Brak obserwacji przepływomierza w czasie lotu, w wyniku czego pilot nie korygował otwarcia zaworu regulacyjnego co 500 m naboru wysokości.
3. Szybkie otwarcie zaworu awaryjnego, przy zamkniętym zaworze regulacyjnym, co doprowadziło do uszkodzenia przepływomierza, rozszczelnienia instalacji tlenowej, niedotlenienia organizmu pilota, wynikiem czego była utrata świadomości i kontroli nad lotem.

Zalecenia profilaktyczne:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych proponuje następujące zalecenia profilaktyczne:

1. Sprawdzić prawidłowość prowadzenia dokumentacji i obsługi technicznej aparatów tlenowych typu TA-03-A będących w eksploatacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja zaleca wstrzymanie eksploatacji w/w aparatury do czasu usunięcia nieprawidłowości.
2. Rozważyć wprowadzenie okresowej kontroli poprawności działania aparatury tlenowej TA-03-A przez upoważniony podmiot, niezależnie od obowiązującego ресурсu technicznego.

Podpisy Komisji

**Przewodniczący posiedzenia,
Przewodniczący PKBWL**
Edmund KLICH

.....

Członkowie Komisji:

Dariusz FRĄTCZAK

Podpis nieczytelny

.....

Bogdan FYDRYCH

Podpis nieczytelny

.....

Jacek JAWORSKI

Podpis nieczytelny

.....

Jerzy KĘDZIERSKI

Podpis nieczytelny

.....

Maciej LASEK

Podpis nieczytelny

.....

Tomasz MAKOWSKI

Podpis nieczytelny

.....

Ryszard RUTKOWSKI

Podpis nieczytelny

.....

.....