



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 851/08

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Z-ca przewodniczącego Komisji	mgr inż. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2008 r., okoliczności zdarzenia lotniczego spadochronu Navigator 240, który wydarzył się w dniu 11 listopada 2008 r., w miejscowości Chrcynno k/Nasielska, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu o zdarzeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania ustalając, iż:

**Przyczynami incydentu był:**

**Błąd w technice skoku, polegający na niewłaściwym rozplanowaniu podejścia do lądowania oraz brak koncentracji podczas przyziemienia. Spowodowało to lądowanie ucznia-skoczek na rozstawione nogi i poza rejonem wyznaczonym do lądowania. Uczeń-skoczek doznała lekkich obrażeń ciała.**

A także akceptuje następujące zaproponowane **zalecenia profilaktyczne:**

Z uczniem-skoczkiem zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia w zakresie budowania rundy do lądowania.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia Komisji: Maciej Lasek

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Andrzej Pussak

Członek Komisji: Bogdan Fydrych

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Członek Komisji: Jerzy Kędziński

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

Członek Komisji: Tomasz Makowski

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski