



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr:882/08

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Zastępca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	mgr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych

po rozpatrzeniu w dniu 14 stycznia 2009 roku, przedstawionych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, okoliczności zdarzenia lotniczego, potencjalnego niebezpiecznego zbliżenia pomiędzy samolotami: Boeing 737-800 oraz SR22 o znakach rozpoznawczych: SP-AVB, które wydarzyło się w strefie kontrolowanej (CTR) lotniska Bydgoszcz – Szwederowo (EPBY) w dniu 14 października 2008 roku, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006, Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i na ich podstawie uznaje, iż:

Przyczynami incydentu były:

1. Zmiana decyzji kontrolera radarowego dotyczącej zniżania samolotu SR22 z naruszeniem treści wydanego wcześniej zezwolenia kontroli ruchu lotniczego oraz ustaleń z kontrolerem organu kontroli lotniska (TWR) Bydgoszcz – Szwederowo (EPBY).
2. Niewłaściwa współpraca między kontrolerem radarowym GAT ACC a kontrolerem koordynatorem GAT ACC odpowiedzialnym za przekazywanie zezwoleń ruchu lotniczego i koordynację z bezpośrednio współpracującymi organami służby ruchu lotniczego.
3. Nie uzgodnienie przez informatora służby informacji powietrznej (FIS) z kontrolerem TWR EPBY warunków wlotu samolotu SR22 w CTR EPBY.
4. Wydanie przez informatora służby informacji powietrznej (FIS) dla samolotu SR22 zezwolenia na „zniżanie według” bez koordynacji z kontrolerem TWR EPBY.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje zaproponowane przez PAŻP zalecenia profilaktyczne.

Podpisy komisji

Przewodniczący Komisji: Maciej Lasek

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Michał Cichoń

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Makowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Bogdan Fydrych

Podpis nieczytelny