



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1072/ 09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski

W dniu 20 października 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Port Lotniczy Gdańsk i Dział Bezpieczeństwa Lotniczego PLL LOT wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, samolotu Embraer 175 o znakach rozpoznawczych SP-LIA, z dnia 21 grudnia 2009 r. w których ustalono, że:

W czasie startu załoga zobaczyła siedzącego łabędzia którego samolot minął. Kapitan nie odczuł aby nastąpiło zderzenie ale o fakcie tym zawiadomił kontrolera lotów. Sprawdzono drogę startową na której znaleziono martwego łabędzia jednak bez śladów uszkodzeń. Samolot nie przerwał rejsu a po wylądowaniu w czasie przeglądu nie stwierdzono oznak zderzenia. Ptak zginął prawdopodobnie od podmuchu silnika.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu było:

Obecność łabędzia w okolicy drogi startowej podczas startu samolotu.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nie skuteczne odstraszenie ptaków w rejonie lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje działań profilaktycznych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski