



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 179/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil Andrzej Pussak

Członek Komisji: mgr inż. Bogdan Fydrych

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński

Członek Komisji: mgr inż. Ryszard Rutkowski

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 03 lutego 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Portem Lotniczym Bydgoszcz wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu B - 738 o znakach rozpoznawczych EI-DWC, które wydarzyło się w dniu 05 kwietnia 2009 r., na lotnisku Bydgoszcz (EPBY), a w którym ustalono, że:

załoga zgłosiła zderzenie samolotu z ptakiem w fazie wznoszenia, informując jednocześnie wieżę, iż lot będzie kontynuowany. Na drodze startowej nie znaleziono martwych ptaków. Jednak w czasie kontroli stwierdzono dużą ilość małych ptaków w rejonie drogi startowej o czym poinformowano Kontrolera.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu było:

Obecność ptaków w rejonie lotniska.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Duża ilość małych ptaków w rejonie drogi startowej oraz nieskuteczne ich odstraszenie stosowanymi metodami.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje zaproponowane zalecenia profilaktyczne tj. wprowadzenie skuteczniejszych metod odstraszania ptaków z zastosowaniem urządzeń hukowych, akustycznych, metod sokolniczych oraz częstych kontroli prowadzonych przez patrole SOK. Usytuowanie lotniska sprzyja obecności w jego okolicach różnego rodzaju ptaków co wymaga stosowaniu różnorodnych sposobów ich odstraszania.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski