

**ALBUM ILUSTRACJI**  
**z wypadku szybowca Jantar std 3 D-4085**  
**13 maja 2009 r., Leszno**



1 – Ślad pierwszego zderzenia z .



2 – Panorama lądowiska Bezmiechowa z ośrodka naukowego. Z prawej widoczna bieżnia do startu grawitacyjnego.



3 – Rozbieg, trasa lotu i miejsce wypadku, zaznaczone na zdjęciu lotniczym lądowiska w Bezmiechowej. Trasa lotu odtworzona na podstawie zeznań świadków i pilota-ucznia.



4 – Ogólny widok górnej części lądowiska w Bezmiechowej na chwilę przed ostatnim startem szybowca SZD-35 Bekas SP-2553; po lewej stronie widoczne zakończenie bieżni do startu grawitacyjnego.



**5 – Ostatni start szybowca SZD-35 Bekas SP-2553 z bieżni do startu grawitacyjnego – chwila tuż przed oderwaniem.**



**6 – Ostatni start szybowca SZD-35 Bekas SP-2553 z bieżni do startu grawitacyjnego – krótko po oderwaniu, początek odejścia od stoku.**



7 – Szybowiec SZD-35 Bekas SP-2553 w czasie wykonywania zakrętu w prawo.



8 – Szybowiec w głębokim lewym zakręcie tuż nad ziemią, na chwilę przed zderzeniem z drzewami.



9 – Ogólny widok miejsca wypadku z pobliskiej drogi

**KONIEC**