



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 295/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący Komisji:	dr Edmund Klich
Z-ca przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2009 r., przedstawionych przez zespół badawczy wyników prowadzonego badania zdarzenia lotniczego spadochronu Mars 330Z skompletowanego z pokrowcem/uprzężą MarS OP-087MV, PS-034MV, które wydarzyło się w dniu 17 maja 2009 r., w miejscowości Łódź, lotnisko Lublinek (EPLL), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała badanie za zakończone i ustaliła co następuje:

Przyczyną poważnego incydentu lotniczego było:

zaklinowanie linek lewej tylnej taśmy nośnej pod dolną ścianką komory czaszy zapasowej, co umożliwiła konstrukcja pokrowca / uprzęży Mars OP-087MV, PS-034MV.

Zalecenia profilaktyczne:

- Zalecenie nr 2009-009:** MarS a. s., Republika Czeska: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych zaleca producentowi uprzęży/pokrowca MarS OP-087MV, PS-034MV przeprowadzenie zmian w konstrukcji tego typu pokrowców, w sposób wykluczający klinowanie się linek nośnych pod dolną ścianką komory czaszy zapasowej i poinformowanie PKBWL o podjętych działaniach w terminie 90 dni od otrzymania uchwały.
- Do czasu wprowadzenia przez producenta pokrowca /uprzęży MarS OP-087MV, PS-034MV zmian w konstrukcji wykluczający klinowanie się linek nośnych pod dolną ścianką komory czaszy zapasowej zaleca się, wykonywanie skoków spadochronowych z wykorzystaniem ww. typu pokrowców / uprzęży tylko przez uczniów-skoczków i skoczków, którzy mają opanowane stabilne spadanie i otwieranie spadochronu w ustabilizowanej sylwetce płaskiej.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Komisji: Edmund Klich	<i>Podpis nieczytelny</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Michał Cichoń	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Jerzy Kędzierski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Tomasz Kuchciński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Jacek Rożyński	<i>Podpis nieczytelny</i>