



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 444/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia	dr pil Edmund Klich
Sekrztarz Komisji	mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2009 r., przedstawionych przez Zarządzającego Lotniskiem wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu B737-800 o znakach rozpoznawczych EI-DWB, które wydarzyło się w dniu 27 czerwca 2009 r. na lotnisku Łódź-Lublinek / EPLL/ **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje informację od wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż podczas dobiegu doszło do zderzenia z ptakiem. Stwierdzono ślady ptaka (gołębia lub mewy) na łopatkach wentylatora silnika nr 2. Nie stwierdzono szczątków ptaka na drodze startowej. Załoga nie wypełniła Bird Strike Report.

Przyczyną incydentu była:

Obecność ptaka w rejonie drogi startowej podczas lądowania samolotu mimo, że podczas inspekcji przed lądowaniem nie stwierdzono obecności ptaków w okolicy drogi startowej.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nieskuteczne odstraszenie ptaków w okolicy lotniska przy stosowanych metodach.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje proponowane zalecenia profilaktyczne tj. likwidacji hodowli gołębi w okolicach lotniska oraz dodatkowo proponuje opracowanie kompleksowego programu ochrony lotniska przed zwierzętami i ptakami z zastosowaniem urządzeń mechanicznych i dźwiękowych. Zwraca też uwagę aby w przypadku zderzenia z ptakiem zdecydowanie wymagać od pilotów wypełniania Bird Strike Report.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia	dr pil. Edmund Klich	<i>podpis nieczytelny</i>
Sekretarz Komisji	mgr Agata Kaczyńska	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	mgr inż.pil. Waldemar Targalski	<i>podpis nieczytelny</i>