



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 501 / 09

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia	
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski

W dniu 9 czerwca 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i Dział Bezpieczeństwa PLL LOT S.A. wyniki przeprowadzonych badań zdarzenia lotniczego, samolotu B 735 o znakach rozpoznawczych SP-LKA, z dnia 11 lipca 2009 r. w których ustalono, że:

załoga podczas startu zgłosiła prawdopodobne zderzenie samolotu z ptakiem. Zderzenie nie miało wpływu na przebieg lotu. Załoga nie sporządziła raportu o zderzeniu z ptakami i nie wpisała tego do pokładowego dziennika technicznego. Przed następnym lotem podczas przeglądu nie stwierdzono śladów po zderzeniu. Kontrola pasa startowego nie wykazała obecności szczątków ptaka.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

### **Przyczyną incydentu była:**

Obecność ptaków w okolicy drogi startowej podczas startu samolotu, jednak fakt zderzenia nie został potwierdzony.

### **Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Zbyt mało skuteczne odstraszenie ptaków w rejonie lotniska.

### **Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje działań profilaktycznych.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:      mgr inż. Andrzej Pussak      .....

Z-ca Przewodniczącego Komisji:      dr inż. Maciej Lasek      .....

Członek Komisji:                              dr inż. pil. Dariusz Frątczak      .....

Członek Komisji:                              mgr inż. Jacek Jaworski      .....

Członek Komisji:                              mgr Tomasz Kuchciński      .....

Członek Komisji:                              mgr Tomasz Makowski      .....

Członek Komisji:                              dr n. med. Jacek Rożyński      .....

Członek Komisji:                              mgr inż. pil. Waldemar Targalski      .....