



**MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH**

Dot. zdarzenia nr 601/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisja Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący posiedzenia: dr pil. Edmund KLICH
Zastępca przewodniczącego: dr inż. Maciej LASEK
Członkowie: dr inż. Michał CICHONŃ
mgr inż. Bogdan FYDRYCH
mgr inż. Jacek JAWORSKI
mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI
mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI
mgr inż. Waldemar TARGALSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 6 stycznia 2010 r., przedstawionych przez zespół badawczy wyników badania poważnego incydentu, który wydarzył się w dniu 01 sierpnia 2009 r., podczas lądowania ucznia-skoczek na spadochronie Electra 190 na lotnisku EPPT, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała, że:

Przyczyną poważnego incydentu lotniczego było:

wykonanie nieprawidłowego manewru (niewłaściwego na tej wysokości) w celu uniknięcia kolizji z innym skoczkiem.

Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu poważnego incydentu były:

- a) zaplanowanie przez ucznia-skoczek miejsca przyziemienia zbyt blisko miejsc postoju samolotów co, po wykonaniu zakrętu o 180°, nie zapewniło przyziemienia z dala od przeszkód;
- b) brak kontroli wysokości na etapie planowania podejścia do lądowania;
- c) niewłaściwa obserwacja strefy przyziemienia przez ucznia-skoczek.

Zalecenia profilaktyczne:

Zalecenie nr 2010-001: Polskie Stowarzyszenie Sportów Powietrznych - w celu zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania skoków na lotnisku EPPT PKBWL zaleca przesunięcie strefy przyziemia skoczków w kierunku południowej części lotniska, z dala od miejsc postoju samolotów oraz innych przeszkód terenowych.

O podjętych działaniach dotyczących zalecenia profilaktycznego powiadomić PKBWL w terminie 90 dni od daty otrzymania uchwały.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia:

dr pil. Edmund KLICH

Zastępca przewodniczącego:

dr inż. Maciej LASEK

Członkowie:

dr inż. Michał CICHON

mgr inż. Bogdan FYDRYCH

mgr inż. Jacek JAWORSKI

mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI

mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI

mgr inż. Waldemar TARGALSKI