



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 610/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący posiedzenia

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mgr inż. Andrzej Pussak

Zastępca Przewodniczącego Komisji Dr inż. Michał Cichoń

Członek Komisji Dr n. med. Jacek Rożyński

Członek Komisji Dr inż. Stanisław Żurkowski

Członek Komisji Dr inż. Dariusz Frątczak

Członek Komisji Mgr Tomasz Kuchciński

Członek Komisji Mgr inż. Ryszard Rutkowski

Członek Komisji Inż.. Tomasz Makowski

Członek Komisji Mgr inż. Waldemar Targalski

Członek Komisji Mgr inż. Jacek Jaworski

Członek Komisji Mgr inż. Bogdan Fydrych

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2011 roku, przedstawionych przez zespół badawczy PKBWL wyników badania wypadku lotniczego samolotu Super Skybolt o znakach rozpoznawczych: SP-YMS, który wydarzył się w dniu 1 sierpnia 2009 roku, na lotnisku Kętrzyn – Wilamowo (EPKE), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006, Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała badanie za zakończone i przyjęła, iż:

Przyczyną incydentu były:

Pęknięcie zmęczeniowe kratownicy, które w połączeniu z „twardym” przyziemieniem doprowadziło do uszkodzenia mocowania podwozia głównego.

Okoliczności sprzyjające:

1. Cechy konstrukcyjne kratownicy kadłuba i zamocowania podwozia głównego.
2. Lądowanie pod słońce.
3. Ukształtowanie powierzchni drogi startowej.

Zalecenie profilaktyczne:

Przekazać producentowi kratownicy kadłuba informacje zawarte w ekspertyzie fraktograficznej, która dotyczy pęknięć belki mocowania podwozia.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji	Mgr inż. Andrzej Pussak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji	Dr inż. Michał Cichoń	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Dr n. med. Jacek Rożyński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Dr inż. Stanisław Żurkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Dr inż. Dariusz Frątczak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Mgr Tomasz Kuchciński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Mgr inż. Ryszard Rutkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Inż. Tomasz Makowski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Mgr inż. Waldemar Targalski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Mgr inż. Jacek Jaworski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	Mgr inż. Bogdan Fydrych	<i>Podpis nieczytelny</i>