



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 638/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia	
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 21 października 2009 r., przedstawionych przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu E 170, o znakach rozpoznawczych SP-LDF, które wydarzyło się w dniu 9 sierpnia 2009 r. na lotnisku Kraków-Balice, w którym to ustalono: że w czasie startu nastąpiło zderzenie dziobem samolotu z ptakiem (pustułka), której szczątki znaleziono na drodze startowej. Załoga nie stwierdziła odchyień w czasie lotu i lot kontynuowała. **Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, że:

Przyczyną incydentu było:

Obecność ptaka w rejonie drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje metody stosowane przez Zarząd Portu Lotniczego w celu zapobiegania kolizjom z ptakami oraz starania u organów administracyjnych oraz u Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stworzenie możliwości skutecznego działania, prowadzącego do kompleksowego rozwiązania problemów związanych ze zwierzętami oraz ptakami w obrębie i w okolicy lotniska.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

Członek Komisji:

dr inż. Maciej Lasek

mgr inż. Jacek Jaworski

mgr inż. Jerzy Kędzierski

mgr Tomasz Kuchciński

dr n. med. Jacek Rożyński

mgr inż. Ryszard Rutkowski

mgr inż. Waldemar Targalski

dr inż. Stanisław Żurkowski