

Gliwice, dnia 25.08.2009r

Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego
...664/09.....

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA
WYPADKÓW LOTNICZYCH
19.10.2009
2867/09
podpis

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

tel. +48 (22) 630 11 31; fax. +48 (22) 630 11 43
telefon alarmowy: 0-500 233 233

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu:

14.sierpnia 2009r godz. 19.50

2. Miejsce startu i zamierzonego lądowania:

Lotnisko Aeroklubu Gliwickiego

3. Miejsce zdarzenia:

Lotnisko Aeroklubu Gliwickiego

4. Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego:

Spadochron Falcon 265 nr fabryczny 087. Właściciel spadochronu Aeroklub Gliwicki.

5. Typ operacji:

Skoki spadochronowe

6. Faza lotu:

Otwarcie i wypełnienie się czaszy spadochronu głównego

7. Warunki lotu:

Bez wpływu na zaistniały incydent

8. Czynniki pogody:

Nie miały wpływu na zaistniały incydent

9. Organizator lotów / skoków:

Aeroklub Gliwicki

10. Dane dotyczące dowódcy SP:

Uczeń – skoczek wykonywała 7 skok, ważność badań lotn.- lekarskich do dn.2.07.2014r

11. Opis przebiegu i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek wykonywała kolejny 7 skok- wysokość wysoku 1 000 m, zadanie A I 2- skok z ręcznym otwarciem spadochronu, nauka kontrolowanego spadania, czas wolnego spadania do 5 sek.

Po oddzieleniu się od samolotu, nie uzyskała stabilnej sylwetki- otwierała spadochron w nakazanym czasie. W czasie wypełniania się czaszy spadochronu, nogą zahaczyła o linki spadochronowe, co doprowadziło do zdeformowania czaszy. Po wyciągnięciu nogi z linek czasza wykonywała obroty,

szarpnięcie linkami sterowniczymi nie usunęło zdeformowania czaszy. Uczeń-skoczek wypięła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowała poprawnie na terenie lotniska.

12. Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:

W przeprowadzonych oględzinach spadochronu po skoku nie stwierdzono uszkodzeń.

Otwieranie spadochronu w niestabilnej sylwetce przez ucznia-skoczką i zahaczenie nogami o linki spadochronowe

13. Zastosowane środki profilaktyczne:

Zaistniały incydent omówiono na odprawie ze skoczkami.

Dla uczni-skoczków powtórzenie ćwiczenia na makiecie samolotu dot. zasad prawidłowego oddzielania się od samolotu i przyjmowanie prawidłowej sylwetki w czasie spadania.

Omówiono zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

14. Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi:

Nie proponowano

15. Załączniki:

Teczka osobowa ucznia-skoczką oraz dokumenty zestawu spadochronowego

KONIEC

Podpis osoby badającej: