



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 665/ 09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji:	dr pil. Edmund Klich
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. pil Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 17 lutego 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, samolotu B 763 o znakach rozpoznawczych SP-LPB, z dnia 15 sierpnia 2009 r. na lotnisku w Warszawie-Okęcie (EPWA), w którym ustalono że:

załoga zgłosiła zderzenie samolotu z ptakiem podczas startu. Spowodowało to odesłanie podchodzącego do lądowania następnego samolotu, aby umożliwić sprawdzenie pasa. Na pasie sokolnik znalazł ранego ptaka. Po oczyszczeniu pasa wylądował odesłany samolot. Samolot który się zderzył z ptakiem kontynuował lot.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu było:

Obecność ptaka w rejonie pasa startowego.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nieskuteczne odstraszenie ptaków w okolicach drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje zaproponowane zalecenia profilaktyczne tj. wzmożenie skutecznych metod odstraszania ptaków z zastosowaniem urządzeń hukowych i akustycznych oraz zwiększenie kontroli przez służby dyżurne oraz sokolnika.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji:	dr pil. Edmund Klich
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski