



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 693/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji:	dr pil. Edmund Klich
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2009 r., przedstawionych przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu A 321, o znakach rozpoznawczych EI- DEH, które wydarzyło się w dniu 24 sierpnia 2009 r. na lotnisku Kraków-Balice, w którym ustalono:

podczas lądowania nastąpiło zderzenie prawym skrzydłem samolotu ze stadem gołębi. W czasie przeglądu samolotu stwierdzono ślady po zderzeniu na krawędzi natarcia prawego skrzydła, dźwigarze silnika i na klapach. Uszkodzeń samolotu nie stwierdzono. Na pasie znaleziono 3 martwe gołębie, w tym dwa z obrączkami. Samolot odleciał z niewielkim opóźnieniem. **Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, że:

Przyczyną incydentu było:

Obecność w rejonie drogi startowej stada gołębi hodowlanych.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje metody stosowane przez Zarząd Portu Lotniczego tj. stosowanie broni hukowej oraz wzmożonej kontroli rejonu przed operacjami lotniczymi przez SOL i jednocześnie przyjmuje do wiadomości starania Zarządu Portu o likwidację na drodze prawnej hodowli gołębi w okolicy Portu zgodnie z zapisem znajdującym się w Prawie Lotniczym.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji:	dr pil. Edmund Klich
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski