



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 792/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Przewodniczący posiedzenia Komisji: | mgr inż. Andrzej Pussak |
| Sekretarz Komisji: | mgr Agata Kaczyńska |
| Członek Komisji: | mgr Tomasz Kuchciński |
| Członek Komisji: | inż. Tomasz Makowski |
| Członek Komisji: | dr n. med. Jacek Rożyński |
| Członek Komisji: | dr inż. Stanisław Żurkowski |

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 6 stycznia 2010 r., przedstawionych przez Olympic Skydive sp. z.o.o, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego spadochronu Navigator 280, które wydarzyło się w dniu 20 września 2009 r., w miejscowości Mirosławice, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu było niedostateczne opanowanie przez ucznia-skoczka w trakcie szkolenia naziemnego umiejętności posługiwania się układem sterowniczym czaszy głównej.

A także akceptuje następujące **zastosowane przez podmiot środki profilaktyczne:**

- Urealnienie treningu naziemnego przed skokiem poprzez użycie taśm nośnych i uchwytów sterowniczych identycznych z używanym w spadochronach.
- Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłową technikę odhamowywania czaszy i bezwzględny wymóg ciągłej kontroli wzrokowej wykonywanych czynności, niezależnie od stopnia wyszkolenia.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia Komisji: Andrzej Pussak

Podpis nieczytelny

Sekretarz Komisji: Agata Kaczyńska

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Makowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski

Podpis nieczytelny