



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 104/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia,	mgr Agata Kaczyńska
Sekretarz Komisji:	
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2010 r., przedstawionych przez JETAIR Sp. z o. o., wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu JETSTREAM 32. SP-KWN, które wydarzyło się w dniu 1 lutego 2010 r. na lotnisku Warszawa-Okęcie (EPWA), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

przyczyną incydentu, polegającego na pojawieniu się bialo-szarego „dymu” spod osłon lewego silnika był wyciek paliwa z pęknięć króćca wlotowego jednego z wtryskiwaczy.

Ponadto Komisja uznaje, że pęknięcia te mogły być spowodowane nieprawidłowym sposobem podłączania i odłączania przewodu paliwowego do wtryskiwacza; Komisja nie może wskazać terminu, w którym mogło do tego dojść.

Wobec niezaproponowania przez użytkownika żadnych środków profilaktycznych, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych określa następujące **zalecenia profilaktyczne** dla firmy JETAIR Sp. z o. o.:

1. Poinformować o zdarzeniu personel latający JETAIR;
2. Przypomnieć personelowi technicznemu JETAIR dobre praktyki warsztatowe przy podłączaniu i odłączaniu przewodów paliwowych do wtryskiwaczy;
3. Poinformować o zdarzeniu producenta silnika, firmę Honeywell Aerospace Engines & Systems.

Podpisy Komisji

Sekretarz Komisji: Agata Kaczyńska

Członek Komisji: Michał Cichoń

Członek Komisji: Dariusz Frączak

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Członek Komisji: Waldemar Targalski

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski