



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1112/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 05 stycznia 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oraz Dział Bezpieczeństwa Lotniczego **Small Planet Airlines Sp. z o.o.** wyniki przeprowadzonych badań zdarzenia lotniczego, samolotu Boeing 737-300 o znakach rozpoznawczych SP-HAA, z dnia 01 października 2010 r. w których ustalono, że:

W trakcie lotu, załoga stwierdziła, że doszło do zderzenia z ptakiem. Wg. oświadczenia załogi uderzenie nastąpiło w górną część nosową samolotu. Po uderzeniu nie zaobserwowano aby miało to wpływ na przebieg lotu. Po wylądowaniu stwierdzono uszkodzenie kopuły w postaci delaminacji. Naprawę uszkodzenia wykonała certyfikowana stacja obsługowa. Załoga nie wypełniła Bird Strike Reporting.

Zderzenie miało miejsce poza obszarem odpowiedzialności zarządzającego lotniskiem

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu była:

Zderzenie z ptakiem znajdującym się na torze lotu samolotu, poza rejonem odpowiedzialności zarządzającego lotniskiem.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Brak

Komentarz:

W przypadkach zderzeń z ptakami należy koniecznie wypełniać przez załogę raport o zderzeniu (Bird Strike Reporting).

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak	<i>podpis nieczytelny</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński	<i>podpis nieczytelny.</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	<i>podpis nieczytelny</i>