



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1123/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Przewodniczący Posiedzenia | |
| Z-ca Przewodniczącego Komisji: | dr inż. Maciej Lasek |
| Z-ca Przewodniczącego Komisji: | mgr inż. pil. Andrzej Pussak |
| Członek Komisji: | dr inż. Michał Cichoń |
| Członek Komisji: | mgr inż. Jacek Jaworski |
| Członek Komisji: | inż. Tomasz Makowski |
| Członek Komisji: | mgr Tomasz Kuchciński |
| Członek Komisji: | dr n. med. Jacek Rożyński |
| Członek Komisji: | mgr inż. Ryszard Rutkowski |
| Członek Komisji: | mgr inż. pil. Waldemar Targalski |
| Członek Komisji: | dr inż. Stanisław Żurkowski |

W dniu 14 grudnia 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, samolotu B733 o znakach rozpoznawczych LN-KHC, z dnia 02 października 2010 r. w których ustalono, że: załoga zgłosiła zderzenie z ptakiem podczas startu. Drogę startową sprawdził Dyżurny Operacyjny oraz Sokolnik jednak kontrola nie wykazała martwych ptaków. Załoga nie wypełniła formularza Bird Strike Reporting wobec tego informacja o zderzeniu nie znajduje potwierdzenia.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu była:

Obecność ptaka w rejonie pola startowego.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nieskuteczne odstraszenie ptaków w rejonie lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje działań profilaktycznych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| Z-ca Przewodniczącego Komisji: | dr inż. Maciej Lasek | |
| Z-ca Przewodniczącego Komisji: | mgr inż. Andrzej Pussak | |
| Członek Komisji: | dr inż. Michał Cichoń | |
| Członek Komisji: | mgr inż. Jacek Jaworski | |
| Członek Komisji: | inż. Tomasz Makowski | |
| Członek Komisji: | mgr Tomasz Kuchciński | |
| Członek Komisji: | dr n. med. Jacek Rożyński | |
| Członek Komisji: | mgr inż. Ryszard Rutkowski | |
| Członek Komisji: | mgr inż. pil. Waldemar Targalski | |
| Członek Komisji: | dr inż. Stanisław Żurkowski | |