



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1136/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 26 stycznia 2011 r., na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Lotniskiem w Rzeszowie wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu B 738 o znakach rozpoznawczych EI-DLH, które wydarzyło się w dniu 05 października 2010 r. na lotnisku Rzeszów Jasionka (EPRZ), w którym ustalono że:

Podczas lądowania na wysokości ok. 300 m doszło do zderzenia z małymi ptakami. Po wylądowaniu kapitan o tym poinformował dopiero po 40 minutach od lądowania. Wykonano przegląd ale nie stwierdzono śladów zderzenia ani uszkodzeń samolotu. Na drodze startowej nie znaleziono martwych ptaków. Załoga nie złożyła raportu o zderzeniu. Prawdopodobne zderzenie samolotu z ptakami nastąpiło poza rejonem odpowiedzialności zarządzającego lotniskiem.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż

Przyczyną incydentu była:

Obecność przelatujących ptaków. Jednak nie ma potwierdzenia iż faktycznie nastąpiło zderzenie samolotu z ptakami.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycję działań profilaktycznych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	<i>podpis nieczytelny</i>