



**MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY**  
**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 1164/10**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

**Przewodniczący Posiedzenia**

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2010 r. okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu A 320 o znakach rozpoznawczych HA-LWD które wydarzyło się w dniu 15 października 2010 r. na podstawie zgłoszenia ustalono że:

podczas dobiegu na lotnisku w Gdańsku, samolot zderzył się podwoziem z zajęcem. Na drodze startowej znaleziono ślady potwierdzające zderzenie. Przegląd samolotu nie wykazał uszkodzeń.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, uznała informacje zawarte w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania uznając, iż:

**Przyczyną incydentu była:**

Obecność zajęcia na drodze startowej.

**Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Nieskuteczne zabezpieczenie lotniska przed możliwością przedostania się na jego teren zwierząt.

**Zalecenia profilaktyczne:**

Sprawdzić i uszczelnić ogrodzenie lotniska.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek .....

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. Andrzej Pussak .....

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń .....

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski .....

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski .....

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński .....

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński .....

Członek Komisji: mgr inż. Ryszard Rutkowski .....

Członek Komisji: mgr inż. pil. Waldemar Targalski .....

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski .....