



## MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

### Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 236/10

# UCHWAŁA

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 19 października 2011 r., okoliczności zdarzenia lotniczego dotyczącego samolotu MORAVIA /ZLIN 50 LS o znakach rozpoznawczych SP-AUD, które wydarzyło się w dniu 23 marca 2010 r., w fazie podejścia do lądowania na lotnisku w Lesznie - **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu o zdarzeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania ustalając, iż:

**Przyczyną incydentu była:**

Kolizja z ptakiem na wysokości ok. 1000 stóp w wyniku czego została uszkodzona krawędź natarcia prawego skrzydła. Nie miało to wpływu na przebieg lotu.

**Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Brak

**Zalecenia profilaktyczne:**

Brak

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>