



**MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY**  
**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 498/10**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 7 września 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego oraz zgłoszenie zdarzenia lotniczego związanego z ptakami przedstawione przez dział bezpieczeństwa lotniczego Eurolotu, dotyczące samolotu ATR 72 o znakach rozpoznawczych SP-LFF, z dnia 3 czerwca 2010 r. w których ustalono, że:

Załoga zgłosiła zderzenie z ptakiem na wysokości 400 stóp podczas podchodzenia do lądowania. Uderzenie nastąpiło w przednią część kadłuba. Zderzenie nie miało wpływu na przebieg lotu. Jak wynika ze zgłoszenia Eurolotu, podczas przeglądu stwierdzono ślad po uderzeniu ptaka po stronie prawej poniżej okna. Nie stwierdzono uszkodzenia samolotu. Załoga wypełniła formularz Bird Strike Reporting Form. Przyjęto, iż doszło do zderzenia samolotu z ptakiem (jaskółka) podczas podejścia do lądowania poza terenem odpowiedzialności lotniska.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

**Przyczyną incydentu było:**

Zderzenie z ptakiem podczas lądowania samolotu, jednak poza terenem odpowiedzialności lotniska.

**Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Brak.

**Zalecenia profilaktyczne:**

Brak.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>