



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 630/10

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Prowadzący posiedzenie -	mgr inż. Andrzej Pussak
Zastępca Przewodniczącego Komisji	
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	dr inż. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	mgr inż. Piotr Lipiec
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2011 roku, przedstawionych przez kierującego badaniem incydentu lotniczego, nieuprawniony wlot w przestrzeń powietrzną aktywnej strefy TSA 45F przez pilota samolotu Socata Rallye 150 TD o znakach rozpoznawczych: SP-FRA, który wydarzył się w dniu 4 lipca 2010 roku, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006, Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała badanie za zakończone i przyjęła, iż:

### Przyczyną incydentu było:

Niewłaściwe przygotowanie się pilota samolotu do lotu polegające na:

- Niezapoznaniu się z informacją zawartą w AUP i/lub UUP.
- Braku wiedzy o granicach strefy TSA 45F.
- Braku wiedzy o lokalizacji innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań Chrcynno.

### Okoliczność sprzyjająca:

Brak reakcji informatora FIS na zagrożenie wlotu i następnie wlot samolotu SP-FRA w aktywną strefę TSA 45F.

### Zastosowane środki profilaktyczne:

PAŻP przekazać materiały dotyczące incydentu do:

- Ośrodka Szkolenia Lotniczego w celu prezentacji podczas szkoleń;
- Działu Informacji Powietrznej w celu zapoznania informatorów FIS z zaistniałą sytuacją.

### Komentarz Komisji:

Piloci statków powietrznych w trakcie planowania lotów powinni szczegółowo zapoznawać się z AUP i/lub UUP oraz w przypadku wątpliwości nawiązywać łączność z właściwym terytorialnie sektorem organu służby ruchu lotniczego w celu uzyskania niezbędnych informacji dla bezpiecznego wykonania lotu.

### **Podpisy komisji**

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Andrzej Pussak

*podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji: Jacek Rożyński

*podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji: Dariusz Frątczak

*podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

*podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji: Tomasz Makowski

*podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

*podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji: Piotr Lipiec

*podpis nieczytelny*

---

Członek Komisji: Bogdan Fydrych

*podpis nieczytelny*

---