



**MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY**  
**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 657/10**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 26 stycznia 2011 r., na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Lotniskiem w Rzeszowie wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu A 320 o znakach rozpoznawczych TS-INN, które wydarzyło się w dniu 06 lipca 2010 r. na lotnisku Rzeszów Jasionka (EPRZ), w którym ustalono że:

Podczas kołowania samolotu do startu, załoga zgłosiła obecność lisa w rejonie manewru. Samolot został zatrzymany na pasie i przeprowadzono inspekcję pola manewrowego. Nie stwierdzono zagrożenia i samolot otrzymał zgodę na start. Znacznie później patrol SOL wykrył obecność lisa w rejonie pola manewrowego. Został on wypłoszony poza teren lotniska.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż

### **Przyczyną incydentu była:**

Obecność lisa w rejonie pasa startowego.

### **Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje zastosowane środki profilaktyczne tj. konieczność uszczelnienia bram i ogrodzenia oraz uzyskanie zgody na odstrzał zwierzyny w przypadku przedostania się na teren lotniska.

### **Podpisy Komisji**

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. Andrzej Pussak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Ryszard Rutkowski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski *podpis nieczytelny*