



**MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY**  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

**Dot. zdarzenia nr: 672/10**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil Andrzej Pussak

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń

Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński

W dniu 31 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Portem Lotniczym Katowice – Pyrzowice oraz Dział Bezpieczeństwa Lotniczego PLL LOT wyniki przeprowadzonych badań zdarzenia lotniczego dotyczące samolotu Embraer 170 o znakach rozpoznawczych SP-LDA, które miało miejsce dnia 12 lipca 2010 r., w których ustalono, że:

Załoga samolotu zgłosiła zderzenie z ptakiem podczas lądowania. Po sprawdzeniu śladów ustalono, iż uderzenie nastąpiło w podwozie samolotu. Znalaziono ślady po uderzeniu ptaka na prawej goleni i na prawej klapie. Był to prawdopodobnie gołąb. Obsługa techniczna wykonała przegląd specjalny i nie znalazła uszkodzeń samolotu. W czasie poprzedzającym zdarzenie była prowadzona akcja odstraszania ptaków metodami hukowymi gdyż nie było Sokolnika. Załoga była ostrzeżona o możliwości występowania ptactwa na terenie lotniska.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

**Przyczyną incydentu było:**

Zderzenie z ptakiem w czasie lądowania.

**Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Nieskuteczne odstraszanie ptactwa w czasie prowadzenia operacji lotniczych.

**Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje stosowane przez Zarząd Lotniska środki zapobiegające podobnym zdarzeniom.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil. Andrzej Pussak *podpis nieczytelny*

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński *podpis nieczytelny*