



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 737/10

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 01 grudnia 2010 r. przedstawionych przez Zarządzającego Portem Lotniczym Łódź, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu B 738, o znakach rozpoznawczych EI-DCW, które wydarzyło się w dniu 19 lipca 2010 r. na lotnisku Łódź, w którym to ustalono, że:

Załoga zgłosiła, iż w czasie dobiegu doszło do zderzenia z małymi ptakami. Na pasie znaleziono martwe ptaki (jaskółki), a na samolocie stwierdzono ślady po zderzeniu na gondoli silnika i na nosie samolotu. Uszkodzeń nie stwierdzono. Po przeprowadzeniu przeglądu przedlotowego samolot odleciał. **Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, że:

**Przyczyną incydentu było:**

Zderzenie z ptakami po przyziemieniu.

**Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

W tym dniu patroly płoszące ptaki obserwowały zwiększoną aktywność jaskółek.

**Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje działań profilaktycznych, a szczególnie wzmożenie aktywności patroli odstraszących ptaki.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. Andrzej Pussak .....

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń .....

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski .....

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski .....

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński .....

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński .....

Członek Komisji: mgr inż. Ryszard Rutkowski .....