



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 831/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 05 stycznia 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Portem Lotniczym Gdańsk wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu A320 o znakach rozpoznawczych HA-LWA które wydarzyło się w dniu 08 sierpnia 2010 r. W badaniu ustalono że:

podczas startu z lotniska w Gdańsku samolot zderzył się z małymi ptakami. Po zderzeniu załoga poprosiła o powrót na lotnisko startu. Po ogłoszeniu pełnej gotowości dla służb ratowniczych samolot bezpiecznie wylądował. Na drodze startowej znaleziono martwą jaskółkę. Przegląd samolotu nie wykazał uszkodzeń. Po kontroli przez mechanika samolot odleciał z opóźnieniem. Załoga wypełniła formularz „Bird Strike Reporting”.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, uznała informacje zawarte w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania uznając, iż:

Przyczyną incydentu było:

Zderzenie z ptakami podczas startu.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Obecność ptaków w rejonie lotniska oraz wzmożenie ich aktywności.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje proponowane środki profilaktyczne a szczególnie stosowanie nowych urządzeń do odstraszenia ptaków, osłonę sokolniczą oraz wzmożone obserwację obecności ptactwa w rejonie lotniska podczas operacji lotniczych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak	<i>podpis nieczytelny</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński	<i>podpis nieczytelny.</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	<i>podpis nieczytelny</i>