



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 897/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia,
Z-ca przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej LASEK
Z-ca przewodniczącego Komisji: mgr inż. Andrzej PUSSAK
Członek Komisji: dr inż. Michał CICHON
Członek Komisji: mgr inż. Jacek JAWORSKI
Członek Komisji: mgr Tomasz KUCHCIŃSKI
Członek Komisji: inż. Tomasz MAKOWSKI
Członek Komisji: mgr inż. Waldemar TARGALSKI
Członek Komisji: mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI
Członek Komisji: dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI
Członek Komisji: dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2010 r., przedstawionych przez zakładową Komisję Badania Zdarzeń Lotniczych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego śmigłowca EC135 o znakach SP-HXL, który zaistniał w dniu 14 sierpnia 2010 r. w miejscowości Owieczkowo (5 km na południe od Golubia Dobrzynia), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu była:

Nieustalona usterka skrzynki elektrycznej (Master Box II, p/n 4502-350-4, s/n 2075), co spowodowało, że w końcowej fazie lądowania zaświeciła się przestroga BUSTIE OPN oraz przestał działać system ruchomej mapy EURONAV. Śmigłowiec wylądował bez problemów. Świecenie się przestrogi BUSTIE OPN oznacza niemożność uruchomienia silnika.

A także akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne:**

1. Zapoznanie personelu lotniczego ze zdarzeniem,
2. Opracowanie Biuletynu Informacyjnego opisującego powyższe zdarzenie.

Podpisy Komisji:

Maciej LASEK: *Podpis nieczytelny*

Andrzej PUSSAK: *Podpis nieczytelny*

Michał CICHONŃ: *Podpis nieczytelny*

Jacek JAWORSKI: *Podpis nieczytelny*

Tomasz KUHCINIŃSKI: *Podpis nieczytelny*

Tomasz MAKOWSKI: *Podpis nieczytelny*

Waldemar TARGALSKI: *Podpis nieczytelny*

Ryszard RUTKOWSKI: *Podpis nieczytelny*

Jacek ROŻYŃSKI: *Podpis nieczytelny*

Stanisław ŻURKOWSKI: *Podpis nieczytelny*