



Dot. incydentu nr: 1398/14

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Po rozpatrzeniu w dniu 27 sierpnia 2014 r., przedstawionych przez organizatora skoków informacji o okolicznościach zaistnienia zdarzenia lotniczego spadochronu Stiletto 170, które wydarzyło się 17 sierpnia 2014 r., w Michałkowie – lotnisko EPOM, działając w oparciu o **art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE¹**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania.

Informacje/raport o zdarzeniu

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek spadochronowy (588 skoków) wykonywał skok z wysokości około 4000 m, wykonując filmowanie z powietrza. Skok miał prawidłowy przebieg do chwili otwarcia spadochronu. Otwarcie było bardzo dynamiczne i skoczek podczas kontroli spadochronu stwierdził zerwanie linek oraz rozdarcie tylnej części prawej zewnętrznej komory czaszy i stabilizatora. Po wykonaniu na wysokości około 800 m procedury awaryjnej, bezpiecznie wylądował na spadochronie zapasowym w wyznaczonej strefie lotniska.

Przegląd czaszy głównej ujawnił węzeł samozaciskowy na dwóch zewnętrznych tylnych linkach z prawej strony, który spowodował ich skrócenie o około 30 cm, co w połączeniu z dynamicznym otwarciem spowodowało powstanie sił wystarczających do uszkodzenia czaszy. Stan techniczny spadochronu i linek oceniono jako dobry (linki około 300 skoków po wymianie), jednak uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzenia wykluczają możliwość naprawy czaszy.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Prawdopodobny błąd popełniony w czasie układania spadochronu.

Działania profilaktyczne podjęte przez organizatora skoków:

Zdarzenie zostało omówione ze skoczkami, ze zwróceniem szczególnej uwagi na staranne układanie spadochronu, wplatanie linek i kontrolę ich stanu. Postępowanie skoczka w zaistniałej sytuacji oceniono, jako prawidłowe.

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Podpis nadzorującego badanie

podpis na oryginale

¹ Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35