



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	2211/14			
Rodzaj zdarzenia:	POWAŻNY INCYDENT			
Data zdarzenia:	17 grudnia 2014 r.			
Miejsce zdarzenia:	Lotnisko Łódź Lublinek			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	samolot Tecnam P2006T			
Znak rozpoznawczy SP:	SP-MAC			
Użytkownik / Operator SP:	Ventum Air			
Dowódca SP:	Instruktor pilot samolotowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	Śmiertelne	Poważne	Lekkie	Bez obrażeń
				2
Nadzorujący badanie:	Jerzy Kędziński			
Podmiot badający:	Komisja użytkownika			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	RAPORT KOŃCOWY			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	29 lipca 2015 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Podczas podejścia do lądowania, na ok. 5NM od progu pasa 25 lotniska EPLL sterownica obróciła się w lewo. Załoga musiała użyć znacznej siły w celu utrzymania sterownicy w pozycji niewychylonej. Lądowanie na pasie 25 odbyło się bez następstw. Po lądowaniu zauważono rozłączenie zewnętrznego zawiasu lewej lotki. Oś zawiasu była wysunięta. Stwierdzono brak zawleczonej zabezpieczającej oś zawiasu.

Przed lotem przeprowadzono dokładny przegląd samolotu, podczas którego stwierdzono obecność wszystkich zawleczek zabezpieczających osie zawiasów lotek.

Powiadomiono producenta o zaistniałej sytuacji. Producent nie zasugerował przyczyny zaistnienia zdarzenia. Zdarzenie zostało potraktowane jako incydentalne. Samolot został naprawiony i powrócił do użytkowania.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Przyczyną zaistnienia zdarzenia było wysunięcie osi zewnętrznego zawiasu lotki lewego skrzydła.

Komisja nie ustaliła przyczyny wypadnięcia zawlecзки zabezpieczającej osi zawiasu lotki przed wysunięciem.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Poinformowanie producenta samolotu o zaistnieniu zdarzenia.

Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa:

Nie sformułowano zaleceń.

Komentarz Komisji:

Brak komentarza.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Jerzy Kędziński	podpis na oryginale