



**Dot. incydentu nr: 293/15**

## **UCHWAŁA**

### **PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH**

Po rozpatrzeniu w dniu 18 marca 2015 r., przedstawionych przez użytkownika informacji o okolicznościach zaistnienia zdarzenia lotniczego spadochronu Vision 117, które wydarzyło się 8 marca 2015 r., w Rudnikach – lądowisko EPRU, działając w oparciu o **art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE<sup>1</sup>**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania.

#### **Informacje/raport o zdarzeniu**

##### **Przebieg i okoliczności zdarzenia:**

Skoczek (około 350 skoków) wykonywał skok z wysokości 3000 m. Był to jego drugi skok po przerwie zimowej i około 30 na tym typie spadochronu. Faza swobodnego spadania przebiegła bez zakłóceń. Na wysokości około 1200 m skoczek przystąpił do otwarcia czaszy głównej spadochronu. Po napełnieniu się czaszy skoczek stwierdził skręcenie linek. Wykonał procedurę awaryjną – wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową spadochronu.

Skoczek przeanalizował zaistniałe zdarzenie. W jego ocenie, do skręcenia linek doszło prawdopodobnie wskutek przyjęcia niesymetrycznej sylwetki w trakcie otwierania spadochronu. Niesymetryczna sylwetka mogła spowodować nierównomierne obciążenie taśm nośnych z jednej strony, a tym samym deformację czaszy i zainicjowanie skręcania linek.

##### **Prawdopodobną przyczyną zdarzenia lotniczego było:**

**Przyjęcie przez skoczka niesymetrycznej sylwetki podczas otwierania spadochronu.**

##### **Działania profilaktyczne podjęte przez użytkownika:**

Kontrola prawidłowej sylwetki podczas otwierania spadochronu, poprzez symetryczne ułożenie nóg i ramion w stosunku do osi pionowej ciała.

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Podpis nadzorującego badanie

*podpis na oryginale*

<sup>1</sup> Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35