



Dot. INCYDENT nr: 548/15

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 6 maja 2015 r., okoliczności zdarzenia lotniczego z udziałem śmigłowca EC 135 P2+, które wydarzyło się w dniu 20 kwietnia 2015 na lotnisku EPKA, działając w oparciu o **art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE¹**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończenia badania.

Informacje/raport o zdarzeniu

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Po uruchomieniu silników do lotu na wyświetlaczu CAD pojawiła się przestroga XMNS CHIP. Śmigłowiec został wyłączony. Po wyłączeniu silników i ponownym włączeniu BATTERY MASTER na ON, przestroga wyświetlała się w dalszym ciągu. Śmigłowiec został zawieszony w eksploatacji. Personel techniczny dokonał sprawdzenia wykrywacza opiłków (CHIP DETECTOR). Stwierdzone opiłki zakwalifikowano do kategorii B. Wykonano czynności zgodnie z biuletynem ASB EC135-63-012 rev.6 cz.3, podpunkt A i punkt 3 z podpunktu B. Wymieniono wykrywacz opiłków na nowy oraz wykonano czyszczenie filtra oleju przekładni głównej. Po wykonaniu próby szczelności dopuszczono śmigłowiec do eksploatacji. Zgodnie z biuletynem serwisowym, należy wykonać sprawdzenie stanu zębników przekładni głównej w ciągu 10 FH. W związku z powyższym, po wykonaniu serii lotów szkolnych, w dniu 21 kwietnia przebazowano śmigłowiec do SOT na wykonanie w/w przeglądu. Przegląd wykonano w dniu 22.04.2015 r., bez uwag. Śmigłowiec dopuszczono do dalszej eksploatacji.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Wystąpienie opiłków najprawdopodobniej w następstwie wcześniej wykonywanego przeglądu zębów, podczas którego częściowo demontowano elementy przekładni głównej.

Zalecenia profilaktyczne Komisji:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

¹ Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35

Podpis nadzorującego badanie

podpis na oryginale