



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	611/15			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	1 maja 2015 r.			
Miejsce zdarzenia:	EPWA			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	samolot Boeing 737-400			
Dowódca SP:	Nie dotyczy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	BD
Nadzorujący badanie:	Edward Łojek			
Podmiot badający:	Organizacja obsługi technicznej			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	INFORMACJA O ZDARZENIU			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	10 czerwca 2015 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Samolot Boeing 737-400 był holowany ze stanowiska postojowego nr 38 drogami do kołowania A oraz ZO do hangaru organizacji obsługi technicznej bez utrzymywania łączności radiowej i bez zezwolenia organu kontroli ruchu lotniczego.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Po uzyskaniu wyjaśnień od Działu Kontroli Lotniska Warszawa PAŻP, Nadzoru Ruchu na lotnisku oraz oświadczenia kierowcy pojazdu holującego ustalono, że doszło do nieporozumienia i mylnej interpretacji intencji kontrolera ruchu lotniczego.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Omówiono incydent z zainteresowanym personelem oraz kierowcą wykonującym holowanie samolotu.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Komisji:

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Edward Łojek	<i>podpis na oryginale</i>