



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	863/15			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	31 maja 2015 r.			
Miejsce zdarzenia:	Michalków – lotnisko EPOM			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	spadochron Cobalt 150			
Znak rozpoznawczy SP:	nie dotyczy			
Użytkownik / Operator SP:	prywatny			
Dowódca SP:	skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
				1
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński			
Podmiot badający:	organizator skoków			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	27 lipca 2015 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek (1276 skoków, w tym więcej niż 450 w kombinezonach wingsuit) wykonywał skok z wysokości około 4000 m w kombinezonie wingsuit. Po otwarciu czaszy głównej stwierdził silne skrócenie linek i wejście spadochronu w spiralę. Podczas próby likwidacji skrócenia linek obroty czaszy się nasiliły. Skoczek wykonał procedurę awaryjną – wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową spadochronu. Wylądował w wyznaczonym rejonie.

Oględziny spadochronu nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Na tym spadochronie wykonał bez żadnych problemów około 350 skoków. Nie ustalono przyczyny zakłócenia otwarcia spadochronu.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Nie ustalono.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Zdarzenie zostało omówione ze skoczkiem.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>