



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1223/15			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	02 lipca 2015 r.			
Miejsce zdarzenia:	EPRU			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Szybowiec SZD 42-2 Jantar Std 2B			
Znak rozpoznawczy SP:	-			
Użytkownik / Operator SP:	-			
Dowódca SP:	Nie dotyczy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	-
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak			
Podmiot badający:	Użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu (Raport)			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	06 lipca 2015 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 02.07.2015 r. pilot szybowca Jantar 2B wykonał lądowanie z zamkniętym podwoziem. W trakcie oględzin szybowca nie stwierdzono żadnych uszkodzeń.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Przyczyną zdarzenia było nie wykonanie czynności z listy kontrolnej „lądowanie”.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Z zaistniałym zdarzeniem zapoznano personel latający biorący udział w lotach. Zalecono zgłaszanie przez radio wypuszczanie podwozia na pozycji „z wiatrem” na kręgu do lądowania.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa**.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	<i>podpis na oryginale</i>