



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1336/15			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	12 lipca 2015 r.			
Miejsce zdarzenia:	Rudniki – lądowisko EPRU			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	spadochron Navigator 260			
Znak rozpoznawczy SP:	nie dotyczy			
Użytkownik / Operator SP:	Centrum Spadochronowe Omega			
Dowódca SP:	uczeń-skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
			1	
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński			
Podmiot badający:	organizator szkolenia			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	25.08.2015 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek (41 skoków) wykonywał skok z wysokości 3200 m. Do czasu lądowania skok przebiegał poprawnie. Podejście do lądowania wykonał poprawnie, jednak przed przyziemieniem nie zahamował spadochronu, co spowodowało doznanie lekkich obrażeń ciała. Z relacji ucznia wynika, że będąc na prostej do lądowania poprawił kierunek lotu. Chciał się jednak upewnić, czy leci dokładnie pod wiatr i spojrzął na rękaw. To spowodowało, że nie wyrównał lotu spadochronu przed przyziemieniem.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Nieprawidłowe rozłożenie uwagi w fazie lądowania, co spowodowało brak wyrównania lotu spadochronu przed przyziemieniem.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Nie przekazano informacji na temat działań profilaktycznych.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>