



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1603/15			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	04 sierpnia 2015 r.			
Miejsce zdarzenia:	EPGO			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Śmigłowiec Robinson R 44 Raven II			
Znak rozpoznawczy SP:	-			
Użytkownik / Operator SP:	-			
Dowódca SP:	Nie dotyczy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	-
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak			
Podmiot badający:	Użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu (Raport)			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	19 luty 2016 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 04.08.2015 r. podczas lądowania w Góraszce (EPGO) nastąpiło twarde przyziemienie śmigłowca, które skutkowało deformacją owiewek na tylnych podporach płóz śmigłowca.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Przyczyną twardego przyziemienia było zbyt niskie hamowanie aerodynamiczne i zbyt późne „przelamanie” – wypoziomowanie śmigłowca do przyziemienia.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Nie formułowano.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowala **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	<i>podpis na oryginale</i>