



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1250/16			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	10 czerwca 2016 r.			
Miejsce zdarzenia:	Lotnisko EPRZ			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Samolot Tecnam P2008-JC			
Użytkownik / Operator SP:	Air Res Aviation sp. z o.o., Jasionka Lotnisko, 36-002 Jasionka			
Dowódca SP:	Nie ustalony			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	-
Nadzorujący badanie:	Tomasz Makowski			
Podmiot badający:	Użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	Nie powoływano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	23.09.2016 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dn. 10 czerwca 2016 r. ok. godz. 11:40 (LMT) podczas inspekcji PML przez sokolnika na RWY 27 (na wschód od skrzyżowania RWY 27 z TWY A) została znaleziona osłona czujnika przeciągnięcia samolotu Tecnam 2008-JC, która przed lotem powinna być zdjęta. DOPL EPRZ sprawdził pole manewrowe, nie odnajdując żadnych innych przedmiotów.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Błąd pilota - niestarannie przeprowadzony przegląd przed lotem.

Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa:

Nie ma.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Makowski	<i>podpis na oryginale</i>