



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	268/17			
Rodzaj zdarzenia:	<i>INCYDENT</i>			
Data zdarzenia:	<i>12-02-2017</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>EPBC</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Śmigłowiec EC 135 P2+</i>			
Dowódca SP:	<i>Pilot śmigłowcowy zawodowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	-
Nadzorujący badanie:	<i>Mieczysław Wyszogrodzki</i>			
Podmiot badający:	<i>Na podstawie zgłoszenia</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>Nie wyznaczono</i>			
Zalecenia:	<i>Nie</i>			
Adresat zaleceń:	<i>Nie</i>			
Data zakończenia badania:	<i>08-03-2017</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 12-02-2017 roku podczas przeglądu przedlotowego w Oddziale HEMS w Warszawie pilot stwierdził zbyt niski poziom płynu hydraulicznego we wzierniku instalacji hydraulicznej oznaczonej jako nr 1, oraz ślady płynu w przedziale przekładni głównej pod siłownikami hydraulicznego układu zasilania sterowania śmigłowcem. Pilot dokonał odpowiedniej adnotacji w Pokładowym Dzienniku Technicznym, powiadomił personel techniczny SOT Warszawa-Babice - śmigłowiec został wstrzymany od wykonywania lotów. Personel techniczny zgodnie z AMM 67-31-00, 6-1 dokonał przeglądu, oraz próbę szczelności instalacji hydraulicznej. Podczas próby szczelności stwierdzono wyciek płynu hydraulicznego z siłowników układu zasilania ponad dopuszczalną normę. W związku z powyższym zgodnie z AMM 67-31-00, 4-3 wymieniono siłowniki hydrauliczne układu sterowania poprzecznego i podłużnego śmigłowca. Po wykonaniu

próby na szczelność instalacji hydraulicznej oraz próbę w locie śmigłowiec przywrócono do dalszej eksploatacji.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Przyczyną wycieku płynu hydraulicznego było, zużycie eksploatacyjne uszczelnień siłowników hydraulicznych sterowania podłużnego i poprzecznego.

Działania profilaktyczne podjęte przez użytkownika-podmiot badający:

Z incydentem zapoznano personel operacyjny LPR.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń.

Komentarz Komisji:

Nie było.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Mieczysław Wyszogrodzki	<i>podpis na oryginale</i>