



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH
Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	2034/17			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Wypadek</i>			
Data zdarzenia:	<i>09 sierpnia 2017 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Włocławek (EPWK)</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Spadochron Falcon 300</i>			
Dowódca SP:	<i>Skoczek spadochronowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	<i>1</i>	-	-
Nadzorujący badanie:	<i>Andrzej Pussak</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i>			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	<i>29 sierpnia 2017 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Dnia 09 sierpnia 2017 roku uczeń-skoczek wykonywała pierwszy skok ze spadochronem metodą otwarcia „na linę”. W początkowej fazie skok przebiegał bez zakłóceń. Na wysokości około 200 m, z nieustalonych przyczyn, uczeń-skoczek wykonała serię nieprzerwanych zakrętów zderzając się z ziemią doznając rozlicznych obrażeń ciała.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Przyczyną zdarzenia było zetknięcie się ucznia-skoczka z ziemią w trakcie wykonywania zakrętu. Nie można w sposób jednoznaczny wskazać przyczyny, z jakiego powodu uczeń-skoczek wykonała serię zakrętów aż do momentu zderzenia z ziemią.

Okolicznością sprzyjającą był stres związany z wykonywaniem pierwszego skoku ze spadochronem.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Przeprowadzono szkolenie odświeżające dla pozostałej grupy uczniów-skoczków z postępowania w sytuacjach normalnych, szczególnych i awaryjnych w czasie wykonywania skoków spadochronowych.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa**.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	