



## Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

INCYDENT 2018/3921

### UCHWAŁA

z dnia 13 grudnia 2021 r.

<b>Rodzaj, typ statku powietrznego:</b>	Bombardier DHC 8-Q400
<b>Znaki rozpoznawcze SP:</b>	SP-EQL
<b>Data zdarzenia:</b>	8 listopada 2018 r.
<b>Miejsce zdarzenia:</b>	Lotnisko EPWA (Warszawa – Okęcie)

Po rozpatrzeniu Raportu Końcowego z przeprowadzonego badania zdarzenia przedstawionego przez użytkownika statku powietrznego, działając na podstawie Art. 135 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (z późn. zm.) oraz §18 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała, że:

#### 1. Zdarzenie miało następujący przebieg:

W trakcie podejścia do lądowania na lotnisku EPKK (Kraków-Balice) załoga zauważyła wyciek z instalacji hydraulicznej nr 1. Po kontakcie z MCC (Maintenance Coordination Centre) i OPS (Operation Safety Department) operatora podjęto decyzję o powrocie na lotnisko EPWA. Podczas lotu powrotnego załoga wykonała Listę Kontrolną QRH (Quick Reference Handbook) „LOSS of ALL FLUID from No.1 HYDRAULIC SYSTEM”. Lądowanie odbyło się bez kłap (FLAP 0) oraz z niedostępnymi NORMAL/ANTI-SKID BRAKES – użyto procedury EMERGENCY BRAKE. Z powodu dużej prędkości podejścia  $V_{REF}$  i braku hamulców, załoga podjęła decyzję o lądowaniu awaryjnym. Przed lądowaniem wykonano Listę Kontrolną QRH „ABNORMAL FLAP LANDING”. O swojej decyzji załoga poinformowała personel pokładowy. Lądowanie odbyło się bez następstw.

#### 2. Przyczyna zdarzenia:

Uszkodzenie uszczelki przy podłączeniu zaworu rozdzielającego (MANIFOLD).

#### 3. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nie określono.

#### 4. Komisja akceptuje następujące działania profilaktyczne zrealizowane przez podmiot badający:

Przeprowadzenie kontroli uszczeltek na wszystkich zaworach rozdzielających w całej flocie DHC8-Q400 operatora.

**5. Ponadto Komisja określa dodatkowo następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Nie sformułowano.

**Nadzorujący badanie**

**Przewodniczący Komisji**