



Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

WYPADEK 2020/3934

UCHWAŁA

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Rodzaj, typ statku powietrznego:	Paralotnia z napędem – skrzydło Uniwersal 1.1
Znaki rozpoznawcze SP:	Nie dotyczy
Data zdarzenia:	31 grudnia 2020 r.
Miejsce zdarzenia:	Świniary k. Wrocławia

Po rozpatrzeniu materiałów zebranych w trakcie badania zdarzenia, działając na podstawie art. 138 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (z późn. zm.) oraz § 18 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała, że:

1. Zdarzenie miało następujący przebieg:

W dniu 31 grudnia 2020 r. w godzinach popołudniowych, pilot paralotni z napędem wystartował do lotu treningowego z terenu przygodnego w miejscowości Wrocław Maślice.

Po kilkunastominutowym locie, gdy paralotnia znajdowała się nad polami irygacyjnymi w rejonie miejscowości Świniary k. Wrocławia, pilot obniżył lot poniżej koron drzew. Po chwili zauważył dwie paralotnie z napędem lecące na podobnej wysokości w kierunku przeciwnym. Chcąc wyminąć jedną z nich, postanowił szybko wznieść się ponad linię drzew, jednak prawa strona skrzydła zahaczyła o drzewo, nastąpiła jej deformacja, wyhamowanie prędkości lotu i upadek paralotni na ziemię. Piloci paralotni lecących z naprzeciwka widząc zdarzenie wylądowali w pobliżu uszkodzonego i powiadomili służby ratunkowe.

W trakcie zdarzenia pilot odniósł poważne obrażenia ciała i został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Pilot posiadał Świadectwo Kwalifikacji pilota paralotni PGP z uprawnieniami do wykonywania lotów na paralotni (PP) oraz paralotni z napędem (PPG).

2. Przyczyna zdarzenia:

Błąd pilota, polegający na wykonywaniu lotu na zbyt małej wysokości, niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Czynniki sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nie było.

4. Komisja akceptuje następujące działania profilaktyczne zaproponowane przez zarządzającego lotniskiem:

Nie zaproponowano.

5. Ponadto Komisja określa następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie określono.

Nadzorujący badanie

Przewodniczący Komisji