



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1058/18			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Incydent</i>			
Data zdarzenia:	<i>5 maja 2018 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Gliwice (EPGL)</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Spadochron Sabre 2 190</i>			
Dowódca SP:	<i>Skoczek spadochronowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	1	-
Nadzorujący badanie:	<i>Andrzej Pussak</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i>			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	<i>4 grudnia 2018 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczkowie wykonywali skok na RW 3 z wysokości 4000 m. Po otwarciu drzwi nad punktem zrzutu skoczek wyszła na stopień cofając się by zrobić miejsce na stopniu pozostałym skoczkom skaczącym w formacji. W trakcie cofania na stopniu skoczek zahaczyła pilocikiem o drzwi samolotu co spowodowało wysunięcie pilocika i rozpoczęcie procesu otwarcia czaszy głównej. Pilocik jak i paczka nie zaczepiły o samolot jednak odrywając skoczka od samolotu otwierający się spadochron główny spowodował uderzenie nogą w krawędź natarcia statecznika powodując jego uszkodzenie pomiędzy wręgami. Skoczek wylądowała w strefie lądowań skąd przewieziono ją do szpitala gdzie udzielono pomocy ambulatoryjnej.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Zahaczenie pilocikiem czaszy głównej o drzwi samolotu.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Nie podjęto.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	