



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Numer ewidencyjny zdarzenia: | 2882/18 | | | |
| Rodzaj zdarzenia: | <i>Wypadek</i> | | | |
| Data zdarzenia: | <i>13 października 2018 r.</i> | | | |
| Miejsce zdarzenia: | <i>Mieroszów.</i> | | | |
| Rodzaj, typ statku powietrznego: | <i>Paralotnia</i> | | | |
| Znak rozpoznawczy SP: | - | | | |
| Użytkownik / Operator SP: | <i>Prywatny</i> | | | |
| Dowódca SP: | <i>Pilot paralotniowy</i> | | | |
| Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: | <i>Śmiertelne</i> | <i>Poważne</i> | <i>Lekkie</i> | <i>Bez obrażeń</i> |
| | | | <i>1</i> | |
| Nadzorujący badanie: | <i>Jacek Bogatko</i> | | | |
| Podmiot badający: | <i>PKBWL</i> | | | |
| Skład zespołu badawczego: | <i>Nie wyznaczano</i> | | | |
| Zalecenia: | <i>Nie</i> | | | |
| Adresat zaleceń: | <i>Nie dotyczy</i> | | | |
| Data zakończenia badania: | <i>6 listopada 2018 r.</i> | | | |

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 13.10.2018 r. w godzinach popołudniowych po starcie ze startowiska w Mieroszowie, kiedy paralotnia znalazła się na wysokości około 10 m nagły podmuch wiatru spowodował podwinięcie się części jej skrzydła. Ze względu na małą wysokość na jakiej doszło do podwinięcia, pilotowi paralotni nie udało się doprowadzić do prawidłowego napelnienia się skrzydła w konsekwencji paralotnia upadła na ziemię. W wyniku upadku pilot paralotni na kilka minut utracił świadomość. Na miejsce wypadku przybył Zespół Ratownictwa Medycznego z Wałbrzycha, grupa GOPR, śmigłowiec LPR oraz Policja. Pilota przebadano na

zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,00 mg/l. Po przetransportowaniu pilota śmigłowcem LPR do szpitala w Wałbrzychu w trakcie badania, lekarz SOR-u stwierdził u niego krwawienie podpajęczynówkowe okolicy potylicznej głowy. Pilot został hospitalizowany na oddziale neurochirurgii.

Wypadek został zgłoszony do PKBWL przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu.

W trakcie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez członka PKBWL z pilotem w dniu 24.10.2018 r. pilot stwierdził, że w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń, przebywa w domu i normalnie funkcjonuje.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Podwinięcie się części skrzydła paralotni na skutek nagłego podmuchu wiatru.

Podjęte działania profilaktyczne:

Nie podjęto.

Koniec

| | | |
|---------------------|---------------|--|
| Nadzorujący badanie | Jacek Bogatko | |
|---------------------|---------------|--|