



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	3585/18			
Rodzaj zdarzenia:	WYPADEK			
Data zdarzenia:	14 października 2018 r.			
Miejsce zdarzenia:	Bednary(EPPB)			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Spadochron Hurricane 150			
Dowódca SP:	Skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	1	-	-
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak			
Podmiot badający:	Użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu (Raport)			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	23 października 2018 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 14 października 2018 roku skoczek spadochronowy wykonywał swój 512 skok na zadanie freestyle z wysokości 4000 metrów z samolotu SMG 92. Po opuszczaniu samolotu i prawidłowym napełnieniu się czaszy na wysokości około 900 m skoczek przystąpił do lądowania w trakcie którego wykonał zakręt pod wiatr, co nastąpiło zbyt daleko od miejsca planowanego lądowania poza terenem lotniska. Będąc na wysokości około 4 m skoczek zaczepił o zarośla znajdujące się na skraju lotniska, co spowodowało upadek na ziemię. W wyniku upadku skoczek doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Wykonanie przez skoczka dalekiego od lotniska zakrętu pod wiatr i lądowanie poza lotniskiem.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Nie podjęto.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	