



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

### Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b>3687/19</b>			
Rodzaj zdarzenia:	<b>WYPADEK</b>			
Data zdarzenia:	<b>18 sierpnia 2019 r.</b>			
Miejsce zdarzenia:	<b>Radawiec ( EPLR)</b>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<b>Spadochron Voyager 260</b>			
Dowódca SP:	<b>Skoczek spadochronowy</b>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	1	-	-
Nadzorujący badanie:	<b>Andrzej Pussak</b>			
Podmiot badający:	<b>Użytkownik</b>			
Skład zespołu badawczego:	<b>nie wyznaczano</b>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<b>Informacja o zdarzeniu (Raport)</b>			
Zalecenia:	<b>NIE</b>			
Adresat zaleceń:	<b>NIE DOTYCZY</b>			
Data zakończenia badania:	<b>27 sierpnia 2019 r.</b>			

#### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek, wykonując swój 70 skok na spadochronie Voyager 260 wg. zadanie SL-5 w czasie lądowania zaciągnął sterówki spadochronu zrywając strugi powietrza, czego następstwem było lądowanie na pośladki i plecy. Po udzieleniu pomocy medycznej przez lekarza LPR został przewieziony na oddział SOR gdzie stwierdzono pęknięcie zębra.

#### Przyczyny zdarzenia lotniczego:

**Nieprawidłowe posługiwanie się spadochronem na etapie lądowania.**

**Działania profilaktyczne** podjęte przez podmiot badający:

Zdarzenie zostało omówione z całą szkoloną grupą, ze szczególną uwagą na budowanie ostatniej prostej, sam moment lądowania w tym szczególnie na właściwą sylwetkę do lądowania.

**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa**.

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	<i>Podpis na oryginale</i>