



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

### Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b>1875/17</b>			
Rodzaj zdarzenia:	<b>WYPADEK</b>			
Data zdarzenia:	<b>29.07.2017 r.</b>			
Miejsce zdarzenia:	<b>Góra Żar, Międzybrodzie Żywieckie</b>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<b>Paralotnia Swing Twin 4</b>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	1	-	1
Nadzorujący badanie:	<b>Piotr Richter</b>			
Podmiot badający:	<b>PKBWL</b>			
Skład zespołu badawczego:	<b>NIE WYZNACZONO</b>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<b>Informacja o zdarzeniu(raport)</b>			
Zalecenia:	<b>NIE</b>			
Adresat zaleceń:	<b>NIE DOTYCZY</b>			
Data zakończenia badania:	<b>5 września 2017 r.</b>			

#### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 29.07.2017 r. w czasie wykonywania przez pilota lotu zarobkowego z pasażerką na paralotni, po starcie ze stoku północnego w czasie stabilnego lotu po prostej z prędkością około 15 km/h pilot natrafił na silny termiczny wiatr z prądem zstępującym, który wyhamował paralotnię niemal do prędkości zerowej. W wyniku utraty nośności paralotnia wraz z pilotem i pasażerką wpadła w korony drzew, a następnie obsunęli się wzdłuż pnia drzewa na ziemię. Po upadku pasażerkę odwieziono na SOR, gdzie stwierdzono u niej liczne obrażenia ciała. Pilot nie doznał żadnych obrażeń.

**Przyczyna zdarzenia lotniczego:**

**Prawdopodobną przyczyną zdarzenia lotniczego była nagła zmiana kierunku i prędkości wiatru.**

**Działania profilaktyczne** podjęte przez podmiot badający:

Komisja nie sformułowała działań profilaktycznych.

**Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie sformułowała zaleceń bezpieczeństwa.

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Piotr Richter	