



Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

WYPADEK 1874/20

UCHWAŁA

z dnia 23 lipca 2020 roku

Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Spadochron Pilot 190</i>
Znaki rozpoznawcze SP:	<i>Nie dotyczy</i>
Data zdarzenia:	<i>19 lipca 2020 roku</i>
Miejsce zdarzenia:	<i>Piotrków Tryb. (EPPT)</i>

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez użytkownika statku powietrznego Raportu Końcowego z przeprowadzonego badania zdarzenia, **działając na podstawie Art. 135 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (z późn. zm.) oraz §18 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała, że:

1. Zdarzenie miało następujący przebieg:

Skoczkowie spadochronowi wykonali skok w formacji RW. Pierwszy skoczek do dnia zdarzenia wykonał 471 skoków, w bieżącym roku był to jego 22 skok, posiadający klasę wyszkolenia PL.XXXX.PJ. W czasie zdarzenia wykonywał skok na spadochronie: Aerodyne, model: Pilot 190, z wysokości 4000 m. Drugi skoczek do dnia zdarzenia wykonał 571 skoków, w bieżącym roku był to jego 32 skok, posiadający klasę wyszkolenia PL.XXXX.PJ. W czasie zdarzenia wykonywał skok na spadochronie: Aerodyne, model: Pilot 190, z wysokości 4000 m. Oddzielenie się od pokładu statku powietrznego przebiegło prawidłowo. Swobodne spadanie odbywało się stabilnie. Na wysokości około 1200 m skoczkowie otworzyli czasze główne. Lecąc na prawidłowo otwartej i stabilnej czaszy skoczkowie zderzyli się na wysokości około 700m , w wyniku zderzenia jeden skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie odbyło się w rejonie lotniska. Skoczek nie doznał urazów. Drugi skoczek doznał potłuczenia lewej ręki i okolice żeber z lewej strony ciała. Lądowanie odbyło się poza rejonem lotniska. Do skoczka wezwano pogotowie ratunkowe, skoczek został przetransportowany do szpitala.

2. Przyczyną/ami zdarzenia było:

Nie właściwe rozejście formacji.

3. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nie było.

4. Komisja akceptuje następujące zalecenia profilaktyczne zaproponowane przez podmiot badający:

Po zdarzeniu omówiono zaistniałą sytuację. Zwrócono uwagę skoczkom na właściwe rozejście formacji RW.

5. Ponadto Komisja określa dodatkowo następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Podpisy członków Komisji

Podpisy na oryginale